

COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO URBANISTICO

Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale ai sensi della L.R. n° 1/2005

- Avvio del procedimento della G.M. n. 178 del 19.07.2012
- Adozione Consiliare. n. 36 del 29.10.2013

ELABORATI DEFINITIVI DOPO L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI:

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE

SINDACO:	Ferri Ivano
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:	Geom. Piero Secciani
AUTORITA' PROCEDENTE:	Area Urbanistica
VALUTAZIONE INCIDENZA:	Geol. Michele Sani Terra & Opere Srl Agr. Menabeni Daniele Biol. Marco Valtriani
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS: - ORGANO ISTITUZIONALE: - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO:	 Giunta Comunale Ing. Lorenzo Cursi
COLLABORATORI:	Dr. Romeo Segoni Arch. Fulvia Comanducci Geom. Alessandra Consolati
INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE:	Geol. Michele Sani Terra & Opere Srl
INDAGINI IDRAULICHE:	Dr. Michele Mancini

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

RELAZIONE GENERALE

Premessa

Il presente programma è redatto in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge Regionale 1/2005, art. 55, comma 4, lett. f ed il D.P.G.R. N° 41R/2009, le quali stabiliscono l'obbligo per i comuni di redigere il Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ed Urbanistiche all'interno della stesura del Regolamento Urbanistico.
Tale strumento contiene il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte di tutti i cittadini.
Ciò si rende utile al fine di garantire ad ognuno, indipendentemente dalla loro eventuale inabilità o diversa abilità, la possibilità di spostarsi autonomamente ed in sicurezza all'interno del contesto urbano.

Barriere architettoniche

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La programmazione degli interventi

L'Amministrazione Comunale ad oggi non è dotata di un programma degli interventi, ma per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere, sono comunque sempre state osservate nella progettazione e nella realizzazione le direttive imposte dalle normative in merito al superamento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda, invece, le opere preesistenti si sta facendo il possibile per garantirne l'adeguamento, anche in presenza di vincoli fisici rappresentati dallo stato di fatto ormai consolidato. In particolare, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla base di idonee valutazioni si è proceduto, quando possibile, all'esecuzione di opere necessarie per eliminare ogni barriera architettonica all'interno degli spazi pubblici di seguito riassunte:

- allargamento dei marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m al lordo dei manufatti di cui non si possa prescindere la presenza, ogni volta che la modifica non si riveli incompatibile con le esigenze della circolazione veicolare;

- spostamento dei pali della pubblica illuminazione, al fine di garantire una larghezza netta per il transito dei pedoni di almeno 0,90 m;

- spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire un'analoga larghezza minima di transito;

- eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovuta sia a lapidi o chiusini di manufatti interrati o ad interazioni con strutture di proprietà pubblica o privata adiacenti;

- realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali;

- stesa di manti di usura o posa di pavimentazioni, al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

Per la corretta programmazione degli interventi e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, le normative stabiliscono la redazione del Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ed Urbanistiche, il quale si compone di due parti:

- il censimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio in ambito urbano, che dovrebbe riguardare tutti gli spazi, le infrastrutture e le strutture pubbliche o comunque aperte al pubblico;

- l'individuazione degli interventi da realizzare per adeguare tali spazi o strutture pubbliche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Censimento

In questa fase si è proceduto al sopralluogo degli spazi, delle infrastrutture e delle strutture pubbliche maggiormente rilevanti ed alla loro successiva schedatura.
Considerando che il presente lavoro costituisce un “programma di intervento”, siamo partiti dalla considerazione che dovesse essere prioritario per l'Amministrazione acquisire una conoscenza specifica dell'accessibilità degli immobili di sua proprietà ad uso pubblico al fine di quantificare e programmare i relativi interventi di adeguamento.
In particolare, gli elementi che si è ritenuto opportuno censire sono:

- Parcheggi (prendendo in considerazione quelli posti nelle vicinanze del centro, delle attività commerciali e dei verdi pubblici con esclusione di quelli pertinenti a singole lottizzazioni);
- Verdi pubblici;
- Edifici pubblici (prendendo in considerazione uffici pubblici, scuole, palestre, cimiteri);
- Piazze (prendendo in considerazione quelle in cui sono presenti attività commerciali e servizi alla persona);
- Impianti sportivi (prendendo in considerazione quelli in cui è previsto l'accesso al pubblico).

Le schede sono suddivise in tre sezioni: nella prima si trova l'individuazione dell'elemento schedato; nella seconda sezione si trova una descrizione dello stato attuale dell'elemento schedato in riferimento alla presenza o meno di barriere architettoniche; nella terza sezione sono descritti sinteticamente gli interventi che dovrebbero essere realizzati ai fini dell'adeguamento.

Individuazione degli adeguamenti ai fini dell'accessibilità dell'infrastruttura

Nella parte conclusiva delle schede sono stati indicati gli adeguamenti da attuare ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

1. Parcheggi: l'art. 9 del DPGR n. 41/R stabilisce che devono essere previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni 30 o frazione di 30, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili ed opportunamente segnalati. Detti posti sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o attrezzature. L'area d'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento di larghezza non inferiore a 1,50 metri; per i posti disposti invece parallelamente al senso di marcia la lunghezza non deve essere inferiore a 6 metri.

2. Verdi pubblici e piazze: si è valutato l'accessibilità all'area e la fruibilità all'interno della stessa mediante percorsi aventi caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, così come stabilito dall'art. 5 del DPGR n. 41/R.

3. Edifici pubblici ed impianti sportivi: sono stati valutati quegli edifici di proprietà pubblica che necessariamente devono essere accessibili a tutti. In particolare nello studio sono stati esaminati i seguenti elementi:
   - *Accesso esterno all'edificio:* deve essere realizzato allo stesso livello dei percorsi pedonali ed avere una larghezza non inferiore a 1,50 metri. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e devono avere un'ampiezza minima di 1,50 metri su ciascun lato (art. 10 del DPGR n. 41/R).
   - *Porte interne:* devono avere un'ampiezza minima di 80 centimetri (art. 11 del DPGR n. 41/R)
   - *Corridoi:* devono avere larghezza minima di 1 metro, le parti terminali dei corridoi devono avere larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare.
   - *Percorsi verticali:* il collegamento verticale interno è realizzato mediante rampe o mezzi meccanici quali: ascensore, servoscala o piattaforma elevatrice. L'altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è pari a 3,20 metri (art. 6 del DPGR n. 41/R).
   - *Locali igienici:* l'art. 13 del DPGR n. 41/R stabilisce che all'interno del locale igienico sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:
     - le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;
     - lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario;
     - lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;
     - nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, posti ad un altezza di 80 centimetri dal calpestio;
     - i servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza.

Nelle singole schede è stata infine indicata la possibilità dell'elemento di essere adeguato o meno.

TAVOLE ALLEGATE

- TAV. 1A - CAVRIGLIA (Scala 1:5 000)
- TAV. 1B - CAVRIGLIA (Scala 1:5 000)
- TAV. 2 - NERI (Scala 1:5 000)
- TAV. 3 - CASTELNUOVO S.NI – MASSA S.NI (Scala 1:5 000)
- TAV. 4 - MELETO (Scala 1:5 000)
- TAV. 5 - SANTA BARBARA (Scala 1:5 000)
- TAV. 6 - SAN CIPRIANO – CETINALE (Scala 1:5 000)
- TAV. 7 - VACCHERECCIA (Scala 1:5 000)
- TAV. 8 - MONTEGONZI (Scala 1:5 000)


LEGENDA SCHEDE

N°	*UTOE*	*DESCRIZIONE*	*ACCESSIBILITA'*	*ADEGUABILITA'*	*GRADO INTERVENTO*	*PRIORI TA'*
1P	Cavriglia	Parcheggio Via del Giunco	Adeguato	---	---	---
2P	Cavriglia	Parcheggio Viale P. di Piemonte	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
3P	Cavriglia	Parcheggio Via alla Conca delle Fate	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
4P	Cavriglia	Parcheggio Via del Riposo	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
5P	Cavriglia	Parcheggio Via del Riposo	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Bassa
6P	Cavriglia	Parcheggio Viale P. di Piemonte	Adeguato	---	---	---
7P	Cavriglia	Parcheggio Via Giuseppe di Vittorio	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
8P	Cavriglia	Parcheggio Via Giuseppe di Vittorio	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
9P	Cavriglia	Parcheggio Viale Aldo Moro	Adeguato	---	---	---
10P	Cavriglia	Parcheggio Via alla Conca delle Fate	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
11P	Cavriglia	Parcheggio Via del Minatore	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Media
12P	Cavriglia	Parcheggio Via del Molino	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
13P	Cavriglia	Parcheggio Via Caduti	Non adeguato	Non adeguabile	---	---
14P	Cavriglia	Parcheggio Via Ponte di Sasso	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
15P	Cavriglia	Parcheggio Via di Ribacchi	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
16P	Cavriglia	Parcheggio Via Buonarotti	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
17P	Cavriglia	Parcheggio Via Ponte di Sasso	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
18P	Cavriglia	Parcheggio Via Francesco Burzagli	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
19P	Cavriglia	Parcheggio Piazza Anna Frank	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
20P	Cavriglia	Parcheggio Stadio	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
21P	Cavriglia	Parcheggio Via Repubblica	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
22P	Cavriglia	Parcheggio Località Monteriani	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
23P	Neri	Parcheggio Via dei Pioppi	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
24P	Neri	Parcheggio Via dei Salici	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
25P	Neri	Parcheggio Via dei Tigli	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
26P	Neri	Parcheggio Via degli Olmi	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
27P	Castenuovo S.ni	Parcheggio Via della Resistenza	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
28P	Castenuovo S.ni	Parcheggio Piazza della Repubblica	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
29P	Castenuovo S.ni	Parcheggio Cimitero	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
30P	Castenuovo S.ni	Parcheggio Stadio	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
31P	Castenuovo S.ni	Parcheggio Via XXV Aprile	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Media
32P	Massa S.ni	Parcheggio Via Poggio al Vento	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Media
33P	Massa S.ni	Parcheggio Via Poggio al Vento	Non adeguato	Non adeguabile	---	---
34P	Massa S.ni	Parcheggio Via delle Case Nuove	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
35P	Meleto	Parcheggio Via Sdrucciolo	Adeguato	---	---	---
36P	Meleto	Parcheggio Via IV Luglio	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
37P	Meleto	Parcheggio Viale Barberino	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
38P	Meleto	Parcheggio Viale Barberino	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
39P	Santa Barbara	Parcheggio Piazza Tinaia	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Media
40P	Santa Barbara	Parcheggio Via della Vigna	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
41P	Santa Barbara	Parcheggio Via delle Miniere	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
42P	San Cipriano	Parcheggio Via del Campo	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media

43P	Cetinale	Parcheggio Via G. Carducci	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
44P	Vaccherecia	Parcheggio Via dello Sport	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
45P	Vaccherecia	Parcheggio Via Fabbrini	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
1VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
2VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
3VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
4VP	Cavriglia	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
5VP	Cavriglia	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
6VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
7VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
8VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
9VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
10VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Bassa
11VP	Cavriglia	Verde pubblico	Non adeguato	Non adeguabile	---	---
12VP	Neri	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
13VP	Neri	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
14VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
15VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Bassa
16VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
17VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Media
18VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
19VP	Castelnuovo S.ni	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
20VP	Massa S.ni	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
21VP	Meleto	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
22VP	Meleto	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
23VP	Meleto	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
24VP	S. Barbara	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
25VP	S. Barbara	Verde pubblico	Non adeguato	Non adeguabile	---	---
26VP	S. Barbara	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
27VP	S. Barbara	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
28VP	S. Barbara	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
29VP	San Cipriano	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
30VP	San Cipriano	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
31VP	Cetinale	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Modesto	Bassa
32VP	Cetinale	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
33VP	Cetinale	Verde pubblico	Adeguato	---	---	---
34VP	Vaccherecia	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Alta
35VP	Vaccherecia	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	
36VP	Vaccherecia	Verde pubblico	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
37VP	Montegonzi	Verde pubblico	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
1EP	Cavriglia	Palazzo Comunale	Adeguato	---	---	---
2EP	Cavriglia	Azienda Sanitaria USL	Adeguato	---	---	---
3EP	Cavriglia	Centro Sociale Filo d'Argento	Adeguato	---	---	---
4EP	Cavriglia	Teatro Comunale	Adeguato	---	---	---
5EP	Cavriglia	Asilo nido Cavriglia	Adeguato	---	---	---
6EP	Cavriglia	Scuola materna Cavriglia	Adeguato	---	---	---
7EP	Cavriglia	Scuola elementare Cavriglia	Adeguato	---	---	---
8EP	Cavriglia	Scuola media Cavriglia	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
9EP	Cavriglia	Palestra Cavriglia	Adeguato	---	---	---
10EP	Cavriglia	Cimitero comunale di Cavriglia	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Bassa
11EP	Castelnuovo S.ni	Museo delle Miniere	Adeguato	---	---	---
12EP	Castelnuovo S.ni	Sede distaccata Vigili Urbani	Non adeguato	Non adeguabile	---	---
13EP	Castelnuovo S.ni	Asilo nido Castelnuovo S.ni	Adeguato	---	---	---
14EP	Castelnuovo S.ni	Scuola materna Castelnuovo S.ni	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
15EP	Castelnuovo S.ni	Scuola elementare Castelnuovo S.ni	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
16EP	Castelnuovo S.ni	Scuola media Castelnuovo S.ni	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
17EP	Castelnuovo S.ni	Palestra Castelnuovo S.ni	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
18EP	Castelnuovo S.ni	Cimitero comunale di Castelnuovo S.ni	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
19EP	Massa S.ni	Cimitero comunale di Massa S.ni	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
20EP	Meleto	Scuola elementare Meleto	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
21EP	Meleto	Palestra Meleto	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
22EP	Meleto	Cimitero comunale di Meleto	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
23EP	S. Barbara	Scuola elementare Santa Barbara	In parte adeguato	Adeguabile	Rilevante	Alta
24EP	S. Barbara	Palestra Santa Barbara	Adeguato	---	---	---
25EP	San Cipriano	Cimitero comunale di Castelnuovo S.ni	Non adeguato	Adeguabile	Rilevante	Media
1PZ	Cavriglia	Piazza Enrico Berlinguer	Adeguato	---	---	---
2PZ	Neri	Piazza dei Pini	Adeguato	---	---	---
1IS	Cavriglia	Stadio comunale A. Galassi	Adeguato	---	---	---
2IS	Castelnuovo S.ni	Stadio comunale	In parte adeguato	Adeguabile	Modesto	Media


1A - CAVRIGLIA

Scala 1:5 000




1B - CAVRIGLIA

Scala 1:5 000




2 - NERI

Scala 1:5 000




3 - CASTELNUOVO S.NI - MASSA S.NI

Scala 1:5 000




4 - MELETO

Scala 1:5 000




5 - SANTA BARBARA

Scala 1:5 000




6 - SAN CIPRIANO - CETINALE

Scala 1:5 000




7 - VACCHERECCIA

Scala 1:5 000



8 - MONTEGONZI

Scala 1:5 000



COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 1P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via del Giunco



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via del Giunco

Posti Auto Totali: 10

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: Dal parcheggio non si accede alla sottostante area a verde

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 2P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Viale Principe di Piemonte



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Principe di Piemonte

Posti Auto Totali: 23

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 3P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via alla Conca delle Fate



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via alla Conca delle Fate

Posti Auto Totali: 18

Posti auto disabili: 3, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: Dal parcheggio non si accede alla soprastante area a verde

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 4P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via del Riposo



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Principe di Piemonte

Posti Auto Totali: 30

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 5P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via del Riposo



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via del Riposo mediante scivolo dal marciapiede

Posti Auto Totali: 28

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 6P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Viale Principe di Piemonte



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Principe di Piemonte mediante scivolo dal marciapiede e da Via A. Moro con percorso in sicurezza

Posti Auto Totali: 20

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 7P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Giuseppe di Vittorio





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Giuseppe di Vittorio

Posti Auto Totali: 21

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: Dal parcheggio si accede alla soprastante area a verde

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 8P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Giuseppe di Vittorio



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Giuseppe di Vittorio dal marciapiede

Posti Auto Totali: 10

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di scivolo sul marciapiede

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 9P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Viale Aldo Moro



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Principe di Piemonte mediante rampa da marciapiede

Posti Auto Totali: 17

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 10P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via alla Conca delle Fate



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via alla Conca delle Fate

Posti Auto Totali: 16

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, di collegamento alle abitazioni

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 11P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via del Minatore



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via del Minatore mediante rampa da marciapiede

Posti Auto Totali: 16

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno di larghezza non adeguata e mancante di scivoli; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: eventuale adeguamento del marciapiede rispetto a quanto stabilito dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 12P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via del Molino





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via del Molino

Posti Auto Totali: 15

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -----

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, di collegamento con le abitazioni


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 13P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Caduti



STATO ATTUALE

Accesso: accesso direttamente da Via Caduti mediante scivolo da marciapiede

Posti Auto Totali: 3

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: impossibilità di adeguare i percorsi a causa degli spazi troppo stretti

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 14P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Ponte di Sasso



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Ponte di Sasso

Posti Auto Totali: 18

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 15P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via di Ribacchi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso direttamente da Via di Ribacchi mediante scivolo da marciapiede

Posti Auto Totali: 12

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non adeguato a causa di marciapiede troppo stretto; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto disabili con segnaletica e collegamento al cancello della scuola adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio:eventuale adeguamento del marciapiede rispetto a quanto stabilito dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 16P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Buonarotti



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Buonarotti

Posti Auto Totali: 9

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 17P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Ponte di Sasso



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Principe di Piemonte

Posti Auto Totali: 23

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione carreggiata in asfalto e stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 18P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Francesco Burzagli





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via Francesco Burzagli

Posti Auto Totali: 12

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto disabili con segnaletica e collegamento al cancello della scuola adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con le scuole

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 19P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Piazza Anna Frank



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via Repubblica

Posti Auto Totali: 50

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno due posti auto riservati ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R.29 Luglio 2009 N°41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 20P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Stadio





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via della Repubblica

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 21P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Via Repubblica



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via della Repubblica

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 22P

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Parcheggio Località Monteriani



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla strada di Monteriani

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno di larghezza non adeguata e mancante di scivoli; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: eventuale adeguamento del marciapiede rispetto a quanto stabilito dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 23P

Utoe: Neri

Descrizione: Parcheggio Via dei Pioppi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via dei Pioppi mediante marciapiede

Posti Auto Totali: 13

Posti auto disabili: 2 nelle immediate vicinanze, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione carreggiata in asfalto e stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 24P

Utoe: Neri

Descrizione: Parcheggio Via dei Salici





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via dei Salici

Posti Auto Totali: 32

Posti auto disabili: 2, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in betonelle autobloccanti.

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da posizionare idonea segnaletica nei posti riservati a portatori di handicap

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con la residenza per anziani

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 25P

Utoe: Neri

Descrizione: Parcheggio Via dei Tigli





STATO ATTUALE

Accesso: modalità di accesso da Via dei Tigli mediante marciapiede

Posti Auto Totali: 30

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione carreggiata in asfalto e stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: da realizzare scivolo sul marciapiede

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con il marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 26P

Utoe: Neri

Descrizione: Parcheggio Via degli Olmi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via dei Salici

Posti Auto Totali: 24

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R.

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 27P

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Via della Resistenza



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via della Resistenza mediante rampa da marciapiede

Posti Auto Totali: 32

Posti auto disabili: 2, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con i marciapiedi esistenti

Note: realizzazione di scivolo sul marciapiede in prossimità dei posti riservati a portatori di handicap

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 28P

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Piazza della Repubblica



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via XXV Aprile

Posti Auto Totali: 32

Posti auto disabili: 2, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: Il parcheggio si articola su due livelli aventi due distinti accessi su Via XXV Aprile

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 29P

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Cimitero





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Guido Casini

Posti Auto Totali: 6

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 30P

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Stadio



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Giacomo Puccini

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione stalli auto in autobloccanti

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con lo Stadio


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 31P

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Via XXV Aprile



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via XXV Aprile

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 32P

Utoe: Massa dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Via Poggio al Vento





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Poggio al Vento mediante marciapiede

Posti Auto Totali: 19

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza ad eccezione dei posti posizionati lungo la strada;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di scivolo sul marciapiede

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: sarebbe opportuno, in aggiunta al posto riservato a portatori handicap, prevederne uno ulteriore in Piazza Don Ermete Morini, data la vicinanza alla Chiesa ed al Circolo Sociale

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 33P

Utoe: Massa dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Via Poggio al Vento





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Poggio al Vento

Posti Auto Totali: 15

Posti auto disabili: 1, adeguato per numero e caratteristiche

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione carreggiata in asfalto e stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: non è presente collegamento in sicurezza (marciapiede) tra il parcheggio ed il centro storico di Massa S.ni

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente

Note:


percorso in sicurezza non realizzabile a causa della ridotta sezione stradale di Via Poggio al Vento fino alla realizzazione di eventuale viabilità di circonvallazione esterna all'abitato.

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 34P

Utoe: Massa dei Sabbioni

Descrizione: Parcheggio Via delle Case Nuove



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via delle Case Nuove

Posti Auto Totali: 13

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: ------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con le abitazioni

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 35P

Utoe: Meleto

Descrizione: Parcheggio Via Sdrucciolo





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via Sdrucciolo

Posti Auto Totali: 14

Posti auto disabili: 1

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: -------

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 36P

Utoe: Meleto

Descrizione: Parcheggio Via IV Luglio



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via IV Luglio e da percorso pedonale collegato ad area a verde

Posti Auto Totali: 19

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di scivolo sul marciapiede

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R in collegamento con il percorso pedonale esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 37P

Utoe: Meleto

Descrizione: Parcheggio Viale Barberino





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Viale Barberino mediante rampa dal marciapiede

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in ghiaia

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R o, in alternativa, prevederne uno nel piazzale antistante il Cimitero comunale.

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con il marciapiede esistente

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 38P

Utoe: Meleto

Descrizione: Parcheggio Viale Barberino





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Viale Barberino

Posti Auto Totali: 5

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione stalli auto in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con il marciapiede esistente e con Villa Barberino

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 39P

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: Parcheggio Piazza Tinaia





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Ciarpaglini dal marciapiede

Posti Auto Totali: 13

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza; pavimentazione in asfalto

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di scivolo sul marciapiede

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R


Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 40P

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: Parcheggio Via della Vigna



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via della Vigna

Posti Auto Totali: 13

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento con il marciapiede esistente che porta alle scuole

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 41P

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: Parcheggio Via delle Miniere





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da scivolo su marciapiede

Posti Auto Totali: 9

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno di larghezza non adeguata; pavimentazione stalli auto in betonelle autobloccanti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: eventuale adeguamento del marciapiede ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 42P

Utoe: San Cipriano

Descrizione: Parcheggio Via del Campo





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via del Campo

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in ghiaia

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, di collegamento al minigolf


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 43P

Utoe: Cetinale

Descrizione: Parcheggio Via G. Carducci



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da Via G. Carducci

Posti Auto Totali: numero posti auto non classificabile

Posti auto disabili: nessun posto per disabili segnalato

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: da individuare almeno un posto auto riservato ai disabili con idonea segnaletica in aderenza al percorso pedonale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio:realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R in collegamento con i fabbricati limitrofi


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 44P

Utoe: Vaccherecia

Descrizione: Parcheggio Via dello Sport



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via dello Sport

Posti Auto Totali: 41

Posti auto disabili: 1, non adeguato per numero

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno non in sicurezza;pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: realizzazione di un ulteriore posto auto per disabili così come stabilito dalle vigenti normative in materia

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: realizzazione di percorso pedonale in aderenza ai posti auto riservati ai disabili, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, in collegamento al marciapiede esistente


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 45P

Utoe: Vaccherecia

Descrizione: Parcheggio Via Fabbrini



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Fabbrini mediante rampa dal marciapiede

Posti Auto Totali: 42

Posti auto disabili: 1, non adeguato per numero

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: percorso pedonale interno in sicurezza; pavimentazione in asfalto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Posti Auto Totali: -------

Posti auto disabili: realizzazione di un ulteriore posto auto per disabili così come stabilito dalle vigenti normative in materia

Percorsi pedonali e pavimentazione interni al parcheggio: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 1VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area a verde attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla strada mediante rampa di scale

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso dalla strada ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 2VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area a verde attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla strada

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale e si articola su tre terrazzamenti posti a livelli diversi

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso mediante rampa dal percorso che dovrà essere realizzato

Percorso interno:realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: necessità di prevedere almeno un parcheggio riservato ai portatori di handicap posto alla quota del parco giochi

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 3VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: piccolo parco a verde ed alberature, completamente pianeggiante



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso dalla strada

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a verde ed alberature

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: data la vicinanza dell'area a verde attrezzato (scheda 2VP), l'intervento non è da considerarsi prioritario

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 4VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Area a verde attrezzata a parco pubblico, campetto da calcio e campetto da basket



STATO ATTUALE

Accesso: accesso all'area di fronte al cimitero adeguato, non adeguato nelle restanti parti dell'area

Percorso interno: percorso pedonale a norma nell'area di fronte all'entrata del cimitero; nella parte adibita a Parco d'Europa e campetto da calcio il percorso pedonale è in ghiaia oppure a verde;

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R nelle parti non adeguate

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area laddove non è presente ed adeguamento di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 5VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Area a verde in parte attrezzata con panchine lungo Viale Principe di Piemonte



STATO ATTUALE

Accesso: non adeguato dal marciapiede che percorre Viale Principe di Piemonte

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale e si articola su tre terrazzamenti posti a livelli diversi. Il livello posto alla quota di Viale P. di Piemonte è attrezzato con panchine

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: da valutare la possibilità di rendere in parte accessibile l'area a verde tramite la realizzazione di un percorso interno, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto, nel secondo terrazzamento

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 6VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Giuseppe di Vittorio

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 7VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi





STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede lungo Viale Principe di Piemonte

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è ricoperta da ghiaietto

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 8VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area attrezzata dislocata su vari livelli della città che consente di raggiungere il centro, una parte è attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da varie parti dell'area

Percorso interno: percorso pedonale interno all'area non adeguato a causa di rampe di scale in alcuni tratti

Note: l'area conduce al complesso scolastico di Cavriglia

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: adeguamento del percorso interno all'area, mediante la realizzazione di rampe di pendenza adeguata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 9VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area a verde attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede lungo Via Buonarotti

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso tramite rampa, ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 10VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: area a verde attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da marciapiede

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Viabilità interna: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 11VP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: pineta





STATO ATTUALE

Accesso: accesso mediante rampa di scale che diparte dalla strada di Monteriani

Percorso interno: inesistente

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: vista la morfologia dell'area risulta impossibile adeguarla a norma delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, salvo eseguire lavori onerosi di sistemazione

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 12VP

Utoe: Neri

Descrizione: area a verde di collegamento tra le due estremità di Via degli Olmi, passante ai confini del campetto da calcio. Da questa è anche possibile assistere alle partite



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da un lato attraverso rampa di scale e da l'altro lato attraverso area in ghiaia

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a verde

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 13VP

Utoe: Neri

Descrizione: area a verde circondata da percorso pedonale





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via dei Salici

Percorso interno: percorso pedonale che circonda l'area

Note: tutta la superficie è a prato naturale con alberature (querce) e panchine

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso:-------

Percorso interno: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 14VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: area di pertinenza del Museo delle Miniere



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal piazzale della chiesa

Percorso interno: inesistente

Note: parte della superficie è a verde e parte pavimentata per consentire l'accesso al museo

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 15VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Area a verde alberato (lecci e pini) in parte attrezzata con panchine, con percorso pedonale che costeggia l'area



STATO ATTUALE

Accesso: direttamente dalla strada o dal percorso pedonale che la costeggia

Percorso interno: inesistente

Note: una parte dell'area è attrezzata con panchine

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di accesso dal marciapiede nelle immediate vicinanze della fermata bus

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed eventuale pavimentazione dell'area attrezzata con panchine

Note: Necessità di prevedere almeno un parcheggio riservato ai portatori di handicap nelle immediate vicinanze.

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 16VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: area a pineta in parte attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: dal parcheggio limitrofo

Percorso interno: inesistente

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL' INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idoneo accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: Necessità di prevedere almeno un parcheggio riservato ai portatori di handicap

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 17VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: area a verde spontaneo



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede

Percorso interno: inesistente

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO


COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 18VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi e campetto da basket nella parte superiore, mentre nella parte inferiore è realizzato un percorso pedonale



STATO ATTUALE

Accesso: l'area è dotata di più accessi, due per accedere al livello superiore ed uno dal marciapiede per accedere al percorso pedonale . I due livelli dell'area sono tra di loro collegati tramite rampa di scale.

Percorso interno: inesistente nella parte superiore, mentre in quella inferiore è presente un percorso in ghiaietto

Note: la superficie si articola su due terrazzamenti posti a livelli diversi. Il livello superiore è attrezzato con un parco giochi e campetto da basket, mentre quello superiore è adibito a percorso pedonale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area posta al livello superiore ed adeguamento di quello posto al livello inferiore, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 19VP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi





STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede posto nel parcheggio in Via della Resistenza

Percorso interno: esistente ma non adeguato in quanto realizzato in ghiaia

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno:realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 20VP

Utoe: Massa dei Sabbioni

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Poggio al Vento

Percorso interno: inesistente

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno:realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 21VP

Utoe: Meleto

Descrizione: area a verde naturale





STATO ATTUALE

Accesso: accesso mediante rampa dal marciapiede che la costeggia

Percorso interno: esistente nella parte che costeggia l'area

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 22VP

Utoe: Meleto

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede lungo Viale Barberino

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è ricoperta da ghiaietto

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idoneo accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto.

Note: Necessità di prevedere almeno un parcheggio riservato ai portatori di handicap nelle immediate vicinanze

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 23VP

Utoe: Meleto

Descrizione: area a verde in parte attrezzata con un piccolo parco giochi ed in parte dotata di campo da basket



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Maestri del Lavoro

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area del campetto da basket, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto.

Note: la parte adibita a parco giochi non risulta adeguabile a causa della morfologia del territorio. Risulta adeguabile, mediante realizzazione di percorso idoneo, la parte riservata al campo da basket.

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 24VP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: vasta area a verde in parte attrezzata a parco giochi, in parte a campetto da calcio ed in parte a parco naturale



STATO ATTUALE

Accesso: accesso all'area da Via A. Sassi mediante marciapiede

Percorso interno: percorso interno esistente nel parco giochi, inesistente nelle altre zone dell'area

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area per raggiungere il campetto di calcio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto.

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 25VP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: area a verde naturale





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via G. Ciarpaglini

Percorso interno:esistente su tutta l'area

Note: La pendenza risulta superiore rispetto a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: ------

Note: vista la morfologia dell'area risulta impossibile adeguarla a norma delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, salvo eseguire lavori onerosi di sistemazione della strada

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: ------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 26VP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: area a verde attrezzata a parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso al parco giochi da Via G. Ciarpaglini

Percorso interno:-------

Note: tutta la superficie è a terreno naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di marciapiede con idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno:realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 27VP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: area attrezzata con campetto da calcio



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da rampa di scale poste in prossimità del Circolo Sociale

Percorso interno:-------

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso o servoscala ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 28VP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: area a verde naturale





STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla strada o dal fabbricato posto lungo l'area

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: ------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto.

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 29VP

Utoe: San Cipriano

Descrizione: area a prato naturale



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede che la circonda

Percorso interno: inesistente

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -----

Percorso interno: -----

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -----

Grado intervento: -----

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 30VP

Utoe: San Cipriano

Descrizione: area a verde in parte attrezzata con piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal percorso ciclo-pedonale passante all'interno dell'area

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale e percorsa da una pista ciclabile

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto, per raggiungere la parte attrezzata a parco giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 31VP

Utoe: Cetinale

Descrizione: area di modeste dimensioni a verde naturale



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dalla strada

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto, in collegamento con i marciapiedi esistenti

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 32VP

Utoe: Cetinale

Descrizione: area a verde attrezzata in parte a parco giochi ed in parte a campetto di calcio



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da marciapiede lungo Via Grazia Deledda

Percorso interno: esistente lungo tutta l'area a verde

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 33VP

Utoe: Cetinale

Descrizione: area a verde posta sopra ad immobile ad uso garage



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da rampa a norma posta nella sottostante strada

Percorso interno: tutta l'area è adeguatamente pavimentata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: Valutare la possibilità di rendere ombreggiata la parte dell'area attrezzata con panchine

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 34VP

Utoe: Vaccheréccia

Descrizione: area a verde in parte attrezzata a parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede

Percorso interno: esistente in parte dell'area

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Viabilità interna: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 35VP

Utoe: Vaccherecia

Descrizione: area a verde in parte attrezzata a parco giochi





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da strada chiusa ai veicoli

Percorso interno: inesistente

Note: tutta la superficie è a prato naturale

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Viabilità interna: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 36VP

Utoe: Vaccherecia

Descrizione: area attrezzata a piccolo parco giochi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede che diparte dalla Piazza

Percorso interno: inesistente

Note: -----

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: adeguamento dell'accesso ai sensi del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto ed individuazione di un'area accessibile pavimentata per il posizionamento di giochi

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 37VP

Utoe: Montegonzi

Descrizione: area a verde attrezzata con campetto da calcio, parco giochi ed una parte adibita a locale ad uso ristorativo (in occasione di manifestazioni)



STATO ATTUALE

Accesso: accesso dal marciapiede

Percorso interno: inadeguato in quanto con pavimentazione in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Viabilità interna: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 38VP

Utoe: Montegonzi

Descrizione: oliveto



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da Via Giovan Battista

Percorso interno: inesistente

Note: -------

ADEGUAMENTI DA FARE

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Note: vista la morfologia dell'area risulta impossibile adeguarla a norma delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, salvo eseguire lavori onerosi di sistemazione

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE


Grado intervente: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 1EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Palazzo Comunale





STATO ATTUALE

Accesso: accesso dall'entrata laterale tramite rampa che diparte dal piazzale di pertinenza del Comune

Accesso ai piani superiori: accesso garantito da ascensore

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 2EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Azienda Sanitaria USL



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso dal piazzale di pertinenza del Comune e dell'Azienda USL

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 3EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Centro sociale Filo d'Argento



STATO ATTUALE

Accesso: sia dal piano terra che dal piano primo mediante ampi spazi aperti

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: adeguati anche ai portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 4EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Teatro comunale



STATO ATTUALE

Accesso: accesso da rampa sul marciapiede

Accesso ai piani superiori: accesso garantito da collegamento meccanico verticale adeguato

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 5EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Asilo nido





STATO ATTUALE

Accesso: accesso mediante rampa dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 6EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Scuola materna



STATO ATTUALE

Accesso: accesso mediante rampa dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 7EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Scuola elementare





STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: accesso garantito da ascensore

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 8EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Scuola media



STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola mediante rampa

Accesso ai piani superiori: attraverso rampa di scale

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: realizzazione di ascensore o piattaforma elevatrice ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 9EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Palestra



STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola mediante rampa

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 10EP

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Cimitero comunale





STATO ATTUALE

Accesso: dalla strada mediante rampa

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: assenti

Percorsi interni: l'intera superficie è in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: -------

Percorsi interni: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 11EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Museo delle Miniere



STATO ATTUALE

Accesso: dalla strada mediante rampa

Accesso ai piani superiori: accesso garantito da ascensore

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 12EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Ufficio Vigili Urbani



STATO ATTUALE

Accesso: dal marciapiede oltrepassando lo scalino posto in prossimità dell'entrata

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: assenti

Corridoi: -------

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Corridoi: -------

Note: date le dimensioni del locale risulta impossibile adeguarlo mediante la realizzazione di servizi igienici

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: NON ADEGUABILE

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 13EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Asilo Nido



STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 14EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Scuola Materna



STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: attraverso rampa di scale

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al piano terreno

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: realizzazione di ascensore o piattaforma elevatrice ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, al piano primo

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 15EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Scuola Elementare



STATO ATTUALE

Accesso: dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: alcune aule comuni non sono accessibili in quanto poste al piano rialzato raggiungibile solo da una rampa di scale

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata.

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: realizzazione di servo scala per accedere al piano rialzato, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Servizi igienici: realizzazione di servizi adeguati anche per portatori di handicap

Corridoi: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 16EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Scuola Media



STATO ATTUALE

Accesso: accesso esterno garantito da rampa al piano superiore e da percorso con scale al piano inferiore

Accesso ai piani superiori: i due piani sono collegati da vano scala interna. Inoltre parte della struttura non è accessibile in quanto posta al piano rialzato e raggiungibile solo da una rampa di scale

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata.

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: realizzazione di ascensore o piattaforma elevatrice ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R e realizzazione di servo scala per accedere al piano rialzato

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 17EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Palestra



STATO ATTUALE

Accesso: accesso interno dalle scuole elementari ed accesso esterno a raso dal piazzale della scuola

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Corridoi: assenti

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di rampa o servo scala ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R e realizzazione di servo scala per accedere al piano rialzato

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 18EP

Utoe: Castelnuovo dei Sabbioni

Descrizione: Cimitero Comunale



STATO ATTUALE

Accesso: sul fronte del cimitero e sul lato destro da ampia area pedonale collegata a parcheggio

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: assenti

Percorso interno: l'intera superficie è in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto


Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE


COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 19EP

Utoe: Massa dei Sabbioni

Descrizione: Cimitero Comunale



STATO ATTUALE

Accesso: a raso, sul fronte del cimitero da strada in ghiaia

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: assenti

Percorso interno: l'intera superficie è in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE


Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 20EP

Utoe: Meleto

Descrizione: Scuola elementare





STATO ATTUALE

Accesso ai piani superiori: i 3 livelli sono collegati da vano scala interno

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Accesso ai piani superiori: realizzazione di ascensore o piattaforma elevatrice ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R e realizzazione di servo scala per accedere al piano rialzato

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 21EP

Utoe: Meleto

Descrizione: Palestra



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso dal cortile posto sul retro della scuola o internamente dal locale mensa

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di servo scala ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, per collegare internamente la scuola con la palestra

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 22EP

Utoe: Meleto

Descrizione: Cimitero



STATO ATTUALE

Accesso: a raso dalla strada adiacente

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: assenti

Percorso interno: l'intera superficie è in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto


Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 23EP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: Scuola elementare



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da marciapiede lungo Via della Vigna

Accesso ai piani superiori: al piano primo si trova la biblioteca, collegata al piano terreno da rampa di scale

Servizi igienici: servizi igienici adeguati anche per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori: realizzazione di ascensore o piattaforma elevatrice ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------


Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 24EP

Utoe: Santa Barbara

Descrizione: Palestra



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso interno alla scuola ed esterno a raso dal cortile della scuola

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: servizi igienici adeguati anche per portatori di handicap

Corridoi: corridoi di larghezza adeguata

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Accesso ai piani superiori:-------

Servizi igienici:-------

Corridoi: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------


Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 25EP

Utoe: San Cipriano

Descrizione: Cimitero





STATO ATTUALE

Accesso: da rampa di scale che diparte dal parcheggio esterno

Accesso ai piani superiori: locali posti esclusivamente al piano terra

Servizi igienici: assenti

Percorso interno: l'intera superficie è in ghiaietto

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: realizzazione di idonea rampa di accesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Accesso ai piani superiori: -------

Servizi igienici: -------

Percorso interno: realizzazione di percorso interno all'area, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R, con adeguata pavimentazione in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, così come stabilito dall'art. 8 del suddetto Decreto

Note: -------

Grado di accessibilità: NON ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: RILEVANTE

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 1PZ

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Piazza Enrico Berlinguer





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso da tutti lati

Percorso interno: tutta la superficie è percorribile da carrozzina

Note: tutta la superficie è a pavimentata con bozzette di porfido 10x10

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno:-------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------


Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 2PZ

Utoe: Neri

Descrizione: Piazza dei Pini





STATO ATTUALE

Accesso: accesso da più lati, sia mediante scale che attraverso scivoli

Percorso interno: tutta la superficie è percorribile da carrozina

Note: tutta la superficie è a pavimentata con bozzette di porfido 10x10

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno:-------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo



Scheda: 1IS

Utoe: Cavriglia

Descrizione: Stadio comunale A. Galassi



STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso dal parcheggio

Percorso interno: percorso pedonale interno in sicurezza

Servizi igienici: servizi adeguati anche per portatori di handicap al livello degli spogliatoi

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Servizi igienici: -------

Note: -------

Grado di accessibilità: ADEGUATO

Adeguabilità: -------

Grado intervento: -------

COMUNE DI CAVRIGLIA - Provincia di Arezzo

Scheda: 2IS

Utoe: Castelnuovo S.ni

Descrizione: Stadio comunale A. Galassi





STATO ATTUALE

Accesso: accesso a raso dal parcheggio

Percorso interno: percorso pedonale interno in sicurezza

Servizi igienici: servizi non adeguati per portatori di handicap

Note: -------

ADEGUAMENTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA

Accesso: -------

Percorso interno: -------

Servizi igienici: realizzazione di servizio igienico adeguato anche per portatori di handicap, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 29 Luglio 2009 N° 41/R

Note: -------

Grado di accessibilità: IN PARTE ADEGUATO

Adeguabilità: ADEGUABILE

Grado intervento: MODESTO